

2024年10月10日  
アイサンテクノロジー株式会社

## 自動運転車両の事故について

アイサンテクノロジー株式会社が委託を受けて行っておりました、岐阜県中津川市内における自動運転実証実験におきまして、車両が対向車のドアミラーに接触する物損事故が2024年10月10日に中津川市内の公道で発生しました。この事故による負傷者はおりませんでした。本事故により、関係者の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。本件については警察や関係各所へ速やかに報告を行っております。尚、本実証実験については、原因究明及び対策を講じて、十分な安全対策が確認できるまでの間、走行を見送ります。

### 1. 事故の概要

時間：令和6年10月10日（木曜日） 10時45分頃

場所：岐阜県中津川市付知町7666-2地先

状況：自動運転車両が岐阜県道359号越原付知線を南進中に、対向車（北進停車中）の右側（運転手側）のドアミラー同士を接触した。

ダイヤ：付知地域デザインミュージアム10時40分発の便

けが人の有無及び状況：自動運転車両 乗客5名・運転手1名・補助員2名

対向車両 運転手1名

計9名 けが人無し

車両：GSM8

### 2. 原因及び今後の対応

事故原因調査中（自動・手動時含め調査中）につき、運行については、しばらくの間運休いたします。運行再開については改めてお知らせいたします。

アイサンテクノロジー株式会社は、事故の原因究明を進めるとともに、関係者による検証を進め、今後の対応策や再発防止策を検討します。本件のノウハウを今後の自動運転の実証に活用してまいります。